




Commune : SAINT-SENOUX

Rivière : Le Canut

## 6 La Gainchais à Saint-Senoux

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC\_CanN2\_001**Date de mise à jour :** 22/12/2025**Auteur :** SPC VCB

Chemin d'accès à l'habitation

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.77010522 / Y: 47.93075270**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 343999.3 / Y: 6769685.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7701052 / Y: 47.9307527**Code Hydro:** J75-0300**Rive de référence:** Gauche

### 5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Niveau d'eau arrivée au TN du seuil de la porte + 20 à 30 cm en 2001**GÉNÉRAL****Code :** RC\_CanN2\_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

22/12/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné

Vue de l'entrée de l'habitation

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation