

Commune : **PLECHATTEL**Rivière : **Le Semnon****lieu-dit "Quenouard" à Pléchatel**

Commentaires : Les photographies ont été prises le 30/01/2025 en décrue pour un maximum de l'inondation du Semnon le 27/01/2025 en soirée.

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : SPC_35221_007**Date de mise à jour** : 29/12/2025**Auteur** : SPC VCB

lieu-dit "Quenouard" à Pléchatel le 30/01/2025 - photo DDTM 35

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -1.67080765 / Y: 47.87003400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 351002.44 / Y: 6762507.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.6708077 / Y: 47.870034**Code Hydro**:**Rive de référence**: Gauche**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : En Janvier 2001 l'eau est montée jusqu'à 1m85 du sol jusqu'au dessus du seuil de la fenêtre du Moulin hors service. Ainsi qu'à l'intérieur de l'habitation près du Moulin, de + 0,15m du seuil (TN extérieur) .

GÉNÉRAL**Code** : RC_Sem4_2001**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

22/12/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné

Vieux moulin hors service.

Maison atteinte tous les hivers, régulièrement entourée d'eau.

Porte d'entrée en arrière-plan .15 cm à l'intérieur de la pièce principale

Repères de crue aux bâtiments

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation