

Commune : **LICHOS**Rivière : **Le Saison**

Pont de Cherbeys

Commentaires : positionnement approximatif

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : 26GAD1992_S_8

Date de mise à jour : 22/01/2026

Auteur : SPC GAD



Vue du site - source : Google street view

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.86898000 / Y: 43.30822130

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 386042.46 / Y: 6253144.19

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.86898 / Y: 43.3082213

Code Hydro: Q7--0250

Rive de référence: Non renseigné

**5 octobre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **96.75 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : M16 - cote amont du pont

GÉNÉRAL

Code : 26GAD1992_R_8_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

22/01/2026

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DES LAISSES DES CRUES DES GAVES DE 1992 - 16/11/1992

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDE 64

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Géomètre (cabinet)

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 96.750 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 96.75 m