

Commune : **LEDEUIX** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

**Ancienne station d'épuration aval de d'Oloron-Sainte-Marie**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GAD\_GAO21\_S\_08      Date de mise à jour : 01/02/2022  
 Auteur : SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.62695660 / Y: 43.21086830  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 405170.81 / Y: 6241400.83  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6269566 / Y: 43.2108683  
 Code Hydro: Q--0150      Rive de référence: Droite

**5 octobre 1992**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : O10 - 0,40 m poteau béton clôture près du portail d'entrée, marque peinture

**GÉNÉRAL**

Code : 26GAD1992\_R\_18\_1      Date de mise à jour : 22/01/2026  
 Auteur : SPC GAD



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DES LAISSES DES CRUES DES GAVES DE 1992 - 16/11/1992**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DDE 64