

Commune : **SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS** | **Rue de Ligoure**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : WEB_S_202602130610 Date de mise à jour : 13/02/2026
 Auteur : CDC Aunis Atlantique



GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: -0.88727025 / Y: 46.21607630
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 400455 / Y: 6575844.01
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8872703 / Y: 46.2160763

2018 Altitude calculée de l'eau : **9.52 m**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Repère de laisse de crue du Crépé en 2019

GÉNÉRAL
 Code : WEB_R_202602130846 Date de mise à jour : 13/02/2026
 Auteur : CDC Aunis Atlantique

MARQUE
 PHEC : Oui État du repère : Bon
 Repère calculé : Oui



Saint Sauveur d'Aunis - 2019

HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024
 Méthode : GPS
 Commentaires sur le nivellement : Hauteur d'eau à 0.05m sur la route
 Description référence du repère : Le Crépé - 2019
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 9.520 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.52