

Commune : **SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS** | **Rue de Ligoure**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_202602130610    **Date de mise à jour :** 13/02/2026  
**Auteur :** CDC Aunis Atlantique



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.88727025 / Y: 46.21607630  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 400455 / Y: 6575844.01  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.8872703 / Y: 46.2160763

**2018**    Altitude calculée de l'eau : **9.52 m**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Repère de laisse de crue du Crépé en 2019

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202602130846    **Date de mise à jour :** 13/02/2026  
**Auteur :** CDC Aunis Atlantique

**MARQUE**

**PHEC :** Oui    **État du repère :** Bon  
**Repère calculé :** Oui



Saint Sauveur d'Aunis - 2019

**HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024**

**Méthode :** GPS  
**Commentaires sur le nivellement :** Hauteur d'eau à 0.05m sur la route  
**Description référence du repère :** Le Crépé - 2019  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 9.520 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.52