

Commune : **SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS** | **Rue de Ligoure**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique  
 Code : WEB\_S\_202602130610      Date de mise à jour : 13/02/2026  
 Auteur : CDC Aunis Atlantique



**GÉOLOCALISATION**  
 Coordonnées WGS84 : X: -0.88727025 / Y: 46.21607630  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 400455 / Y: 6575844.01  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8872703 / Y: 46.2160763

**2018**      Altitude calculée de l'eau : **9.52 m**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Repère de laisse de crue du Crépé en 2019

**GÉNÉRAL**  
 Code : WEB\_R\_202602130846      Date de mise à jour : 13/02/2026  
 Auteur : CDC Aunis Atlantique

**MARQUE**  
 PHEC : Oui      État du repère : Bon  
 Repère calculé : Oui



Saint Sauveur d'Aunis - 2019

**HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024**  
 Méthode : GPS  
 Commentaires sur le nivellement : Hauteur d'eau à 0.05m sur la route  
 Description référence du repère : Le Crépé - 2019  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 9.520 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.52 m