




Commune : SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS

Rue de Ligoure

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202602130610 **Date de mise à jour :** 13/02/2026
Auteur : CDC Aunis Atlantique



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.88727025 / Y: 46.21607630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 400455 / Y: 6575844.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8872703 / Y: 46.2160763



2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **9.52 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Repère de laisse de crue du Crêpé en 2019

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202602130846 **Date de mise à jour :**
Auteur : CDC Aunis Atlantique 13/02/2026

MARQUE

PHEC : Oui **État du repère :** Bon
Repère calculé : Oui



Saint Sauveur d'Aunis - 2019

HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le niveling : Hauteur d'eau à 0.05m sur la route
Description référence du repère : Le Crêpé - 2019
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.52 m