



Commune : SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS

## Rue de la Bourgogne

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** WEB\_S\_202602131523    **Date de mise à jour :** 13/02/2026  
**Auteur :** CDC Aunis Atlantique



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.88490778 / Y: 46.21664390  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 400640 / Y: 6575898  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.8849078 / Y: 46.2166439



2017

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

**Commentaires :** Repère de laisse de crue du Crêpé en 2019

Altitude calculée de l'eau : **9.5 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202602131703    **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** CDC Aunis Atlantique    13/02/2026



Saint Sauveur d'Aunis - 2019

### MARQUE

**Texte :** Le Crêpé - 2019  
**État du repère :** Bon

### HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024

**Méthode :** GPS  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 9.500 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.5