

Commune : **SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS**

Rue de la Bourgogne

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202602131523 **Date de mise à jour :** 13/02/2026
Auteur : CDC Aunis Atlantique



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.88490778 / Y: 46.21664390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 400640 / Y: 6575898
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8849078 / Y: 46.2166439

2017 Altitude calculée de l'eau : **9.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Repère de laisse de crue du Crépé en 2019

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202602131703 **Date de mise à jour :** 13/02/2026
Auteur : CDC Aunis Atlantique

MARQUE

Texte : Le Crépé - 2019
État du repère : Bon



Saint Sauveur d'Aunis - 2019

HAUTEUR D'EAU - 21/11/2024

Méthode : GPS
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.5 m