

Commune : **LES ANDELYS** | Rivière : **Seine**

**Parc du petit Andelys**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing  
 Code : WEB\_S\_202603034627    Date de mise à jour : 03/03/2026  
 Auteur : DDT27\_inondations



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.39939700 / Y: 49.24078870  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 583431.86 / Y: 6905749.37  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.399397 / Y: 49.2407887  
 Code Hydro:                      Rive de référence: Droite

**25 février 2026**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque peinte à 4,82 m de la plaque métallique

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202603034854    Date de mise à jour : 03/03/2026  
 Auteur : DDT27\_inondations

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui                      État du repère : Bon  
 Pérennité : Aucune



Marque peinte à 4,82 m de la plaque métallique

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE TERRAIN 02/03/2026 - 02/03/2026**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DDT 27