

Commune : **CHATEAU-LARCHER** | Rivière : **La Clouère**

Bâtiment (face au terrain de football)

Commentaires : Il s'agit de l'arrière du bâtiment (long) au sud des terrains.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508265154 **Date de mise à jour :** 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



Vue sur le bâtiment (au sud des terrains)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.31512600 / Y: 46.41475700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 493815.53 / Y: 6594039.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.315126 / Y: 46.414757
Code Hydro: L23-0300 **Rive de référence:** Droite

Mars 2017

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Repère normalisé implanté dans le cadre du PAPI Vienne-Clain

GÉNÉRAL

Code : CHLA01-R **Date de mise à jour :** 30/03/2026
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Texte : Mars 2017 La Clouère
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non



Repère installé sur bâtiment du stade de football