

Commune : **BRICQUEBEC-EN-COTENTIN**Rivière : **La Scye****Porte de garage , Cour intérieure du n°6 Saint-Roch****Commentaires** : Laisse de crue visible sur la porte de garage métallique accès à un garage attenant. Débordement de l'Aizy et du ruisseau du Pont-aux-ânes**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202604015351 **Date de mise à jour** : 13/05/2026**Auteur** : LORIN Sébastien

Prise de vue de la cour intérieure vers l'arrière du n°6

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -1.63717919 / Y: 49.47091220**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 363958.74 / Y: 6940039.09**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.6371792 / Y: 49.4709122**Code Hydro**: I50-0400 **Rive de référence**: Gauche**8 octobre 2024**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Laisse de crue à 43 cm/sol, visible sur la porte de garage métallique à l'arrière du bâtiment situé à n°6 rue Saint-Roch**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202604010322**Date de mise à jour** :**Auteur** : LORIN Sébastien

13/05/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non renseigné

Laisse de crue de 43 cm sur porte de garage

RELEVÉ DE LAISSE DE CRUE PAR GPS - 10/10/2024**Méthode** : GPS**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : Système local - hauteur relative