

Commune : **BRICQUEBEC-EN-COTENTIN** | Rivière : **La Scye**


Cour intérieure du n°6 Saint-Roch

Commentaires : Laisse de crue visible sur la porte de garage métallique accès à un garage attenant
Débordement de l'Aizy et du ruisseau du Pont-aux-ânes

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202604015351 **Date de mise à jour :** 03/04/2026
Auteur : LORIN Sébastien



Prise de vue de la cour intérieure vers l'arrière du n°6

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.63717919 / Y: 49.47091220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 363958.74 / Y: 6940039.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6371792 / Y: 49.4709122
Code Hydro: I50-0400 **Rive de référence:** Gauche

8 octobre 2024 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue visible sur la porte de garage métallique à l'arrière du bâtiment situé à n°6 rue Saint-Roch

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202604010322 **Date de mise à jour :** 07/04/2026
Auteur : LORIN Sébastien

MARQUE

Texte : Laisse de crue pris par rapport au sol
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Laisse de crue de 43 cm sur porte de garage

RELEVÉ DE LAISSE DE CRUE PAR GPS - 10/10/2024

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : Système local - hauteur relative