

Commune : **BRICQUEBEC-EN-COTENTIN** | Rivière : **La Scye**

Porte en bois peinte en bleue

Commentaires : Promenade de la rue Saint-Roch entre le n°4 et le n°6
Débordement du ruisseau du Pont-aux-ânes

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202604070906 **Date de mise à jour :** 07/04/2026
Auteur : LORIN Sébastien



Porte en bois bleue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.63704607 / Y: 49.47112760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 363969.78 / Y: 6940062.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6370461 / Y: 49.4711276
Code Hydro: I50-0400 **Rive de référence:** Droite

8 octobre 2024 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse de crue de 6 cm en bas de porte

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202604071224 **Date de mise à jour :** 07/04/2026
Auteur : LORIN Sébastien

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Laisse de crue de 6 cm en bas de porte bleue

LAISSE DE CRUE EN BAS DE PORTE BLEUE - 10/10/2024

Méthode : GPS
Organisme : DDTM 50
Référence nivelée : Non renseigné