



Commune : **BRICQUEBEC-EN-COTENTIN**

Rivière : **La Scye**

Dalles du cheminement de l'appartement, Résidence "Les Peupliers".

Commentaires : Accueil et candélabre sur la gauche à proximité d'un massif arboré.
Résidence les Peupliers - cheminement en dalles vers la baie vitrée de l'appartement au rez de chaussée.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202604081828 **Date de mise à jour :** 12/05/2026
Auteur : LORIN Sébastien



Devant la résidence - nuit de la crue - photo mairie

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.63744697 / Y: 49.47140350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 363942.56 / Y: 6940094.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.637447 / Y: 49.4714035
Code Hydro: I50-0400 **Rive de référence:** Gauche



8 octobre 2024

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue au sol, au niveau de la troisième rangée de dalles.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202604082253 **Date de mise à jour :** 12/05/2026
Auteur : LORIN Sébastien

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné



Laisse de crue au niveau de la 3^{ème} rangée de dalles.

NON NIVELLÉ

Méthode : Non renseigné
Organisme : DDTM 50
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à faire
Référence nivelée : Non renseigné