


Commune : **EVREUX**Rivière : **L'Iton****Muret de jardin, 2 rue des Tisserands.**

**Commentaires :** Muret de jardin surplombé d'un garde corps métallique, le long de l'Iton, 2 rue des Tisserands. Le site est renseigné sur la base d'une fiche de laisse de crue de l'étude EGIS de 2011 (en pièce jointe).

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202604284039 **Date de mise à jour :** 28/04/2026**Auteur :** SPC.SACN

Vue depuis la rue des Tisserands.

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.14829646 / Y: 49.03013270**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 564598.53 / Y: 6882725.48**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.1482965 / Y: 49.0301327**Code Hydro:** **Rive de référence:** Droite**Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.5 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est montée par l'escalier derrière le muret, puis passage dans le jardin et dans la cave.

"Le pont des Fleurs" en amont immédiat était en charge.

Le site est renseigné sur la base d'une fiche de laisse d'une étude.

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202604284525**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

28/04/2026

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT DE L'ÉTUDE****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 61.5 m

L'eau a atteint le haut du muret.