

Commune : **EVREUX** | Rivière : **L'iton**

Escalier, 12 rue de Bretagne.

Commentaires : Escalier extérieur sur le côté droit du pavillon (en lui faisant face).
Le site provient d'une fiche de laisse de crue de l'étude EGIS de 2011 (en pièce jointe).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202605044746 **Date de mise à jour :** 04/05/2026
Auteur : SPC.SACN



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.13490327 / Y: 49.02500780
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563605.9 / Y: 6882178.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1349033 / Y: 49.0250078
Code Hydro: **Rive de référence:** Droite

Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Repère issu de la fiche de laisse de crue de l'étude EGIS de 2011.
"les eaux sont montées jusqu'à la 2ème ou 3ème marche de l'escalier."

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202605045047 **Date de mise à jour :** 04/05/2026
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands