Commune : **VALLAURIS**

186 CHEMIN D'ARMENONVILLE - muret grillage de clôture

Commentaires : Cours d'eau : MAYMES

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_PHE06_S_0718 **Date de mise à jour :** 04/07/2016
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : CASA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.08529020 / Y: 43.57085800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1029985.62 / Y: 6283182.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0852902 / Y: 43.570858

3 Octobre 2015

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces de brindilles visibles sur le grillage - hauteur mesurée 0.66

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0718_01 **Date de mise à jour :** 30/09/2021
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : CASA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

RELEVÉ PHE - 06/10/2015

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : niveau sol
Système altimétrique : Système altimétrique inconnu
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.660 m