

Commune : **ANTIBES** | Rivière : **La Brague**

## A8 - FRANCHISSEMENT BRAGUE - garde-corps

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** CER\_PHE06\_S\_0027 **Date de mise à jour :** 04/07/2016  
**Auteur :** Cerema Méditerranée




Photo PHE - Auteur : RTM

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.11530250 / Y: 43.61700790  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1032140.45 / Y: 6288430.13  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.1153025 / Y: 43.6170079  
**Code Hydro:** Y5600520 **Rive de référence:** Non renseigné

**3 octobre 2015**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** amas de branchages au dessus du garde corps - niveau visible sur photo

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0027\_01 **Date de mise à jour :** 04/12/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 05/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Service de Restauration des Terrains en Montagne