


Commune : **MOUGINS** | **CHEMIN DE CAMPANE - muret grillage**

Commentaires : Cours d'eau : LA GRANDE FRAYERE

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
 Code : CER_PHE06_S_0714 Date de mise à jour : 04/07/2016
 Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.99980600 / Y: 43.58905000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1022984.3 / Y: 6284847.87
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.999806 / Y: 43.58905

3 Octobre 2015 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces de brindilles visibles sur le grillage

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0714_01 Date de mise à jour : 24/11/2021
 Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo PHE - Auteur : SIFRO

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SIFRO - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : Syndicat intercommunal pour la protection contre les inondations de la Frayère et de la Roquebillière