


Commune : **MOUGINS** | **CHEMIN DE CAMPANE - muret grillage**

**Commentaires :** Cours d'eau : LA GRANDE FRAYERE **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** CER\_PHE06\_S\_0714 **Date de mise à jour :** 04/07/2016  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**  
 ---  
**Coordonnées WGS84 :** X: 6.99980600 / Y: 43.58905000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 1022984.3 / **Y:** 6284847.87  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.999806 / Y: 43.58905

**3 octobre 2015**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** traces de brindilles visibles sur le grillage

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Code :** CER\_PHE06\_R\_0714\_01 **Date de mise à jour :** 24/11/2021  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : SIFRO

**MARQUE**  
 ---  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SIFRO - 06/10/2015**  
 ---  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Syndicat intercommunal pour la protection contre les inondations de la Frayère et de la Roquebillière