



Commune : **BIOT**

## CHEMIN DES COMBES - MAISON RETRAITE - muret grillage cour intérieure

**Commentaires :** Cours d'eau : VALLON DES COMBES

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** CER\_PHE06\_S\_0401

**Date de mise à jour :** 04/07/2016

**Auteur :** Cerema Méditerranée



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.10299500 / Y: 43.62534200

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 1031099.92 / **Y:** 6289303.43

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.102995 / Y: 43.625342



## 3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** traces de brindilles visibles sur le grillage

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0401\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

04/12/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** CEREMA Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée