

Commune: BIOT

CHEMIN DES COMBES - MAISON RETRAITE - porte entrée cour intérieure

Commentaires: Cours d'eau: VALLON DES COMBES

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER_PHE06_S_0402 Date de mise à jour: 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 7.10299700 / Y: 43.62536000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031099.98 / Y: 6289305.44 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.102997 / Y: 43.62536



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: traces visibles sur la façade

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0402_01 **Auteur :** Cerema Méditerranée

Date de mise à jour :

04/12/2019




Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune État du repère : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Ouest