



Commune : BIOT

CHEMIN DES COMBES - MAISON RETRAITE - porte vitrée dans cour intérieure

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0404

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.10311500 / Y: 43.62507700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031111.12 / Y: 6289274.52

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.103115 / Y: 43.625077



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : traces visibles sur la vitre

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0404_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Ouest