



Commune : **BIOT**

CHEMIN DES COMBES - PONT - vue amont - garde corps

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0407

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.10243120 / Y: 43.62587570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 1031051.38 / Y: 6289360.3

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1024312 / Y: 43.6258757



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : amas de branchages visibles en haut du garde corps

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0407_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 05/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Service de Restauration des Terrains en Montagne



Photo PHE - Auteur : RTM