



Commune : BIOT

CHEMIN DES COMBES - PONT - vue aval - grillage

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0408

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.10245060 / Y: 43.62582430

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031053.24 / Y: 6289354.68

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1024506 / Y: 43.6258243



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : traces de brindilles visibles sur le grillage

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0408_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019



Photo PHE - Auteur : RTM

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 05/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Service de Restauration des Terrains en Montagne