



Commune : **BIOT**

## CHEMIN DES VIGNASSES - entrée portail grillage

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER\_PHE06\_S\_0413

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.09952310 / Y: 43.62823370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030803.32 / Y: 6289609.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0995231 / Y: 43.6282337



**3 octobre 2015**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : traces visibles sur le grillage et sur la photo

### GÉNÉRAL

Code : CER\_PHE06\_R\_0413\_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 04/11/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée