

Commune: BIOT

# CHEMIN DES VIGNASSES - entrée portail grillage

Commentaires: Cours d'eau: VALLON DES COMBES

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER\_PHE06\_S\_0413 Date de mise à jour: 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 7.09952310 / Y: 43.62823370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030803.32 / Y: 6289609.83 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0995231 / Y: 43.6282337



## **3 Octobre 2015**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires: traces visibles sur le grillage et sur la photo

## **GÉNÉRAL**

**Code:** CER\_PHE06\_R\_0413\_01

Date de mise à jour :

**Auteur :** Cerema Méditerranée 04/12/2019



**MARQUE** 

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune État du repère : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 04/11/2015** 

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Méditerranée