


Commune : **BIOT** | **CHEMIN DES VIGNASSES - portail entrée**

**Commentaires :** Cours d'eau : VALLON DES COMBES

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** CER\_PHE06\_S\_0414 **Date de mise à jour :** 04/07/2016  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.09996950 / Y: 43.62855380  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1030837.46 / Y: 6289647.22  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0999695 / Y: 43.6285538

**3 octobre 2015** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** traces de brindilles visibles sur le grillage

**GÉNÉRAL**

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0414\_01 **Date de mise à jour :** 04/12/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** CEREMA Ouest