



Commune : **VALLAURIS**

## 186 CHEMIN D'ARMENONVILLE - muret grillage de clôture

**Commentaires :** Cours d'eau : MAYMES

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** CER\_PHE06\_S\_0718

**Date de mise à jour :** 04/07/2016

**Auteur :** Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CASA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.08529020 / Y: 43.57085800

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1029985.62 / Y: 6283182.08

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0852902 / Y: 43.570858



**3 Octobre 2015**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** traces de brindilles visibles sur le grillage - hauteur mesurée 0.66

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0718\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

30/09/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - 06/10/2015**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

### RELEVÉ PHE - 06/10/2015

**Méthode :** Non renseigné

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** niveau sol

**Système altimétrique :** Système altimétrique inconnu

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.660 m



Photo PHE - Auteur : CASA