

Commune : **ANTIBES** | Rivière : **La Brague**

**405 ROUTE DE BIOT - mur entrée habitation**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est  
 Code : CER\_PHE06\_S\_0014 Date de mise à jour : 04/07/2016  
 Auteur : Cerema Méditerranée



Photo PHE - Auteur : DREAL PACA

**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: 7.12280270 / Y: 43.61357700  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1032765.13 / Y: 6288080.92  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1228027 / Y: 43.613577  
 Code Hydro: Y5600520 Rive de référence: Non renseigné

**3 Octobre 2015**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces visibles sur le mur

**GÉNÉRAL**

Code : CER\_PHE06\_R\_0014\_01 Date de mise à jour : 27/04/2021  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DREAL PACA - 05/10/2015**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : DREAL Provence-Alpes-Cote d'Azur