



Commune : MOUGINS

CHEMIN DE CAMPANE - muret grillage

Commentaires : Cours d'eau : LA GRANDE FRAYERE

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0714

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.99980600 / Y: 43.58905000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1022984.3 / Y: 6284847.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.999806 / Y: 43.58905



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : traces de brindilles visibles sur le grillage

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0714_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

24/11/2021



Photo PHE - Auteur : SIFRO

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SIFRO - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Syndicat intercommunal pour la protection contre les inondations de la Frayère et de la Roquebillière