



Commune : **BIOT**

## CHEMIN DES COMBES - MAISON RETRAITE - porte entrée cour intérieure

**Commentaires :** Cours d'eau : VALLON DES COMBES

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** CER\_PHE06\_S\_0402

**Date de mise à jour :** 04/07/2016

**Auteur :** Cerema Méditerranée



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.10299700 / Y: 43.62536000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1031099.98 / Y: 6289305.44

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.102997 / Y: 43.62536



**3 Octobre 2015**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** traces visibles sur la façade

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0402\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

04/12/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** CEREMA Ouest



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée