

Commune: BIOT

# CHEMIN DES COMBES - MAISON RETRAITE - porte vitrée dans cour intérieure

Commentaires: Cours d'eau: VALLON DES COMBES

1

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER\_PHE06\_S\_0404 Date de mise à jour: 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 7.10311500 / Y: 43.62507700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031111.12 / Y: 6289274.52 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.103115 / Y: 43.625077



# **3 Octobre 2015**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: traces visibles sur la vitre

## **GÉNÉRAL**

**Code:** CER\_PHE06\_R\_0404\_01

Date de mise à jour :

**Auteur :** Cerema Méditerranée 04/12/2019



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

## **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune État du repère : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015** 

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Ouest