



Commune : **BIOT**

## CHEMIN DES COMBES - PONT - vue amont - garde corps

**Commentaires :** Cours d'eau : VALLON DES COMBES

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** CER\_PHE06\_S\_0407

**Date de mise à jour :** 04/07/2016

**Auteur :** Cerema Méditerranée



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.10243120 / Y: 43.62587570

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1031051.38 / Y: 6289360.3

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.1024312 / Y: 43.6258757



## 3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** amas de branchages visibles en haut du garde corps

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0407\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

04/12/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 05/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Service de Restauration des Terrains en Montagne



Photo PHE - Auteur : RTM