

Commune: BIOT

# CHEMIN DES COMBES - PONT - vue amont - garde corps

Commentaires: Cours d'eau: VALLON DES COMBES

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER\_PHE06\_S\_0407 Date de mise à jour: 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 7.10243120 / Y: 43.62587570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031051.38 / Y: 6289360.3 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1024312 / Y: 43.6258757



## **3 Octobre 2015**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: amas de branchages visibles en haut du garde corps

# **GÉNÉRAL**

**Code:** CER\_PHE06\_R\_0407\_01

Date de mise à jour :

**Auteur :** Cerema Méditerranée 04/12/2019



Photo PHE - Auteur : RTM

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune État du repère : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 05/10/2015** 

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme : Service de Restauration des Terrains en Montagne