

Commune: BIOT

CHEMIN DES COMBES - PONT - vue aval - grillage

Commentaires: Cours d'eau: VALLON DES COMBES

L ¦

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER_PHE06_S_0408 Date de mise à jour: 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 7.10245060 / Y: 43.62582430

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031053.24 / Y: 6289354.68 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.1024506 / Y: 43.6258243



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : traces de brindilles visibles sur le grillage

GÉNÉRAL

Code: CER_PHE06_R_0408_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée 04/12/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune État du repère : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 05/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme : Service de Restauration des Terrains en Montagne