



Commune : **ANTIBES**

CHEMIN DES EUCALYPTUS - mur de clôture grillage #3

Commentaires : Cours d'eau : MAYMES

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0280

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.08755150 / Y: 43.57644690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030135.97 / Y: 6283811.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0875515 / Y: 43.5764469



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : traces de brindilles sur le grillage - EC-MAYMES-202

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0280_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Commune d'Antibes



Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes