

Commune : ANTIBES

# CHEMIN DES EUCALYPTUS - mur de clôture grillage #3

Commentaires: Cours d'eau: MAYMES

Repère(s) sur le site

# **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER\_PHE06\_S\_0280 Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée



# Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

### **GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.08755150 / Y: 43.57644690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030135.97 / Y: 6283811.87 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 7.0875515 / Y: 43.5764469



# **3 Octobre 2015**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires: traces de brindilles sur le grillage - EC-MAYMES-202

# **GÉNÉRAL**

**Code:** CER\_PHE06\_R\_0280\_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée 04/12/2019



Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

# **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Aucune Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES -**06/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme:** Commune d'Antibes