



Commune : ANTIBES

CHEMIN DES EUCALYPTUS - mur de clôture grillage #3

Commentaires : Cours d'eau : MAYMES

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Méditerranée Est**Code :** CER_PHE06_S_0280**Date de mise à jour :** 04/07/2016**Auteur :** Cerema Méditerranée

Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.08755150 / Y: 43.57644690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030135.97 / Y: 6283811.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0875515 / Y: 43.5764469

**3 Octobre 2015**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : traces de brindilles sur le grillage - EC-MAYMES-202

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0280_01**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

04/12/2019



Photo PHE - Auteur : Commune d'Antibes

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Etat du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE COMMUNE D'ANTIBES - 06/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Commune d'Antibes