



Commune : BIOT

CHEMIN DES VIGNASSES - entrée portail grillage

Commentaires : Cours d'eau : VALLON DES COMBES

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_PHE06_S_0413

Date de mise à jour : 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.09952310 / Y: 43.62823370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030803.32 / Y: 6289609.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0995231 / Y: 43.6282337



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : traces visibles sur le grillage et sur la photo

GÉNÉRAL

Code : CER_PHE06_R_0413_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 04/11/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Méditerranée



Photo PHE - Auteur : CEREMA Méditerranée