

Commune: BIOT

CHEMIN DES VIGNASSES - entrée portail grillage

Commentaires: Cours d'eau: VALLON DES COMBES

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER_PHE06_S_0413 Date de mise à jour: 04/07/2016

Auteur : Cerema Méditerranée





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 7.09952310 / Y: 43.62823370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1030803.32 / Y: 6289609.83 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0995231 / Y: 43.6282337



3 Octobre 2015

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires: traces visibles sur le grillage et sur la photo

GÉNÉRAL

Code: CER_PHE06_R_0413_01

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée 04/12/2019



MARQUE

 $\textbf{Maximum de l'inondation:} \ \ \textit{Non renseign\'e}$

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune État du repère : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 04/11/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Méditerranée