	Commune : <b>BIOT</b>	Rivière : <b>La Brague</b>
	<b>ROUTE DES CLAUSONNES - Route des Clausones - intérieur de la propriété</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** CER\_PHE06\_S\_0387      **Date de mise à jour :** 04/07/2016  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.09811610 / Y: 43.62324970  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1030718.62 / Y: 6289050.77  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0981161 / Y: 43.6232497  
**Code Hydro:** Y5600520      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>3 Octobre 2015</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
--	---	---

**Commentaires :** traces visibles sur les murs

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0387\_01      **Date de mise à jour :** 04/12/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 04/11/2015**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CEREMA Méditerranée