


	Commune : OREE D'ANJOU	Rivière : La Loire
Le Pommier, maison		
Commentaires : Sur la facade d'une maison au lieu dit "Le Pommier". Positionnement exact à préciser. La date de la crue est douteuse. Non retrouvé en 2004.		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Maine-Loire aval	
Code : LCI_S_129	Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: -1.33070540 / Y: 47.30583230	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 372952 / Y: 6698472	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3307054 / Y: 47.3058323	
Code Hydro: ----0000	Rive de référence: Gauche

	2 mars 1910	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL	
Code : LCI_R_129_229	Date de mise à jour : 28/01/2022
Auteur : SPC LCI	



MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Non renseigné	État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné	Repère calculé : Non
PHEC : Non	

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -	
Type de repérage : Source bibliographique	
Organisme(s) : DIREN Centre	

NIVELLEMENT D'ORIGINE	
Méthode : Cheminement topographique	
Organisme : Inconnu	
Référence nivelée : Non renseigné	
Description référence du repère : Non renseigné	
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)	