

Commune : **BEFFES**Rivière : **La Loire**

## Ecluse de Beffes

**Commentaires** : A l'écluse de Beffes , sur la face aval. La crue de 1846 est marquée à l'angle de la maison et sur le coté de la porte du sous-sol. Il existe un delta entre ces cotes donc on a conservé qu'une altitude moyenne. Cote un peu faible

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : LCI\_S\_647**Date de mise à jour** : 09/12/2025**Auteur** : SPC LCI

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 3.00593468 / Y: 47.09361821**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 700450.17 / Y: 6665929.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0059347 / Y: 47.0936182**Code Hydro**: ----0000**Rive de référence**: Gauche**19 octobre 1846**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **164.68 m**Nature du repère : **Marque gravée**

### GÉNÉRAL

**Code** : LCI\_R\_647\_1285**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

09/12/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DIREN Centre

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DIREN Centre**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : marque de crue**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 164.680 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 164.68

Vue du repère côté montant droit porte