

	Commune : CINQ-MARS-LA-PILE	Rivière : La Loire
Viaduc SNCF		
Commentaires : Sur la culée rive droite, face amont, du viaduc SNCF, partie sur le bras gauche (bras principal). Les repères, très dégradés, sont situés sur le coté des restes de l'ancienne échelle principale N° 1.		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre

Code : LCI_S_886

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.47874590 / Y: 47.34481180

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509674 / Y: 6696870

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4787459 / Y: 47.3448118

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite



	Septembre 1866	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Hauteur à l'échelle = 7.2 m		

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_886_1738

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

09/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 37 CATALOGUE DES REPÈRES DE CRUES -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDE 37

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repère : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CINQ-MARS-LA-PILE** | Rivière : **La Loire**

Viaduc SNCF

Commentaires : Sur la culée rive droite, face amont, du viaduc SNCF, partie sur le bras gauche (bras principal). Les repères, très dégradés, sont situés sur le coté des restes de l'ancienne échelle principale N° 1.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_886 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.47874590 / Y: 47.34481180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 509674 / Y: 6696870
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4787459 / Y: 47.3448118
Code Hydro : ----0000 **Rive de référence:** Droite



Octobre 1846 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Hauteur à l'échelle = 6.6 m

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_886_1739 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHÉC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 37 CATALOGUE DES REPÈRES DE CRUES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDE 37

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)