

Commune : **CINQ-MARS-LA-PILE** | Rivière : **La Loire**

Viaduc SNCF

Commentaires : Sur la culée rive droite, face amont, du viaduc SNCF, partie sur le bras gauche (bras principal). Les repères, très dégradés, sont situés sur le coté des restes de l'ancienne échelle principale N° 1.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_886 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.47874590 / Y: 47.34481180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 509674 / Y: 6696870
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4787459 / Y: 47.3448118
Code Hydro : ----0000 **Rive de référence:** Droite

Septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Hauteur à l'échelle = 7.2 m

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_886_1738 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 37 CATALOGUE DES REPÈRES DE CRUES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDE 37

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CINQ-MARS-LA-PILE** | Rivière : **La Loire**

Viaduc SNCF

Commentaires : Sur la culée rive droite, face amont, du viaduc SNCF, partie sur le bras gauche (bras principal). Les repères, très dégradés, sont situés sur le coté des restes de l'ancienne échelle principale N° 1.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_886 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.47874590 / Y: 47.34481180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509674 / **Y:** 6696870
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4787459 / Y: 47.3448118
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

Octobre 1846 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Hauteur à l'échelle = 6.6 m

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_886_1739 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 37 CATALOGUE DES REPÈRES DE CRUES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDE 37

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)