Commune : **SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL** | Rivière : **La Loire**

Les Perruches

Commentaires : Sur le portail d'entrée d'une ferme, à environ 2 m du sol, au lieu dit "Les Perruches". Détruit mais ce repère a été photograpié par le Maire en mars 1992.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_906 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.12647790 / Y: 47.26543590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 482772 / Y: 6688967
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1264779 / Y: 47.2654359
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

31 Mai 1856

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_906_1798 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m