Commune : **CANDES-SAINT-MARTIN** | Rivière : **La Loire**

Rue du Port

Commentaires : Sur le pilier gauche du portail d'entrée d'une propriété située rue du Port. Il existe d'autres traits de crue non identifiables. Visité le 14/09/2021

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_948 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.07587660 / Y: 47.21109990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 478725 / Y: 6683075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0758766 / Y: 47.2110999
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1843

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_948_1916 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : 1843
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.150 m

Commune : **CANDES-SAINT-MARTIN** | Rivière : **La Loire**

Rue du Port

Commentaires : Sur le pilier gauche du portail d'entrée d'une propriété située rue du Port. Il existe d'autres traits de crue non identifiables. Visité le 14/09/2021

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_948 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.07587660 / Y: 47.21109990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 478725 / Y: 6683075.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0758766 / Y: 47.2110999
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

30 Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_948_1917 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : Texte disparu
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.350 m